FUENTES PÚBLICAS:

¿una necesidad infravalorada?

AUTORES

CHANCA OTERO, Deborah

ESTEBANEZ NUÑEZ, Natalia

SANTANO RIVERO, Desiree

COORDINADOR

LIZARAZU HERNANDO, Juan Carlos

lizarazujclaanunciata@hotmail.com

LA ANUNCIATA IKASTETXEA

Camino de Lorete, 2

20017 - DONOSTIA

▪ METODOLOGIA.

- **Búsqueda de información.**
  - **Articulos relacionados.**
  - **Ley sobre la calidad de agua.**
- **Trabajo de campo:**
  - **Ficha de campo.**
  - **Fotografias.**
  - **Pruebas "in situ".**
  - **Pruebas de laboratorio.**
  - **Planos de ubicación.**
  - **Criterios de puntuación.**
- **Desarrollo de conclusiones.**
- **Planteamiento de soluciones.**

▪ CONCLUSIONES.

	NUMERO DE FUENTES	GASTO MEDIO ANUAL (€)	PUNTUACION MEDIA
PASAJANTXO	4	10.67	7,25
PASAI DONIBANE	8	2.193	6
PASAI SAN PEDRO	18	559,09	7,39
TRIOTXERPE	5	77,70	5,60
TOTALES	37	911,25	6,46
GASTO ANUAL TOTAL		26.436,92	

▪ SOLUCIONES.

- **Mantenimiento** mayor y más frecuente.
- **Arreglo** de desperfectos e incorrecciones.
- **Control** periódico de la calidad del agua de las **fuentes de manantial**.
- Todas **con grifo**.
- Apagarse tras soltar el pulsador.
- Altura y estilo **acordes con la zona**.
- **Sin base** de cemento.
- **Más fuentes** en los distritos.

▪ FICHA DE CAMPO.

▪ CRITERIOS DE PUNTUACIÓN.

PUNTUACIÓN	DESAGÜE Y FUERZA DEL AGUA
0	Inadecuado
0,5	Adecuado

PUNTUACIÓN	PELIGROSIDAD
0	No
-1	Si

PUNTUACIÓN	CALIDAD DEL AGUA
2	Máximo
-0,5	Cada valor fuera de límite

PUNTUACIÓN	CAUDAL
1	<0,10 l/s
0,5	0,11-0,25 l/s
0	>0,25 l/s

PUNTUACIÓN	ACCESIBILIDAD Y LIMPIEZA
1,5	Muy buena
1	Buena
0,5	Regular
0	Mala
0	Muy mala

PUNTUACIÓN	GRIFO
1	Pulsador
0	No tiene

PUNTUACIÓN	TIEMPO
1	0
0,5	0-10
0	>10

PUNTUACIÓN	DIRECCIÓN DEL AGUA
1	Abajo
0	Arriba
0,5	De frente

CALIDAD DEL AGUA	
pH	
Temperatura (ºC)	
Turbidez	
Dureza total ~(IIE) (ºd)	
Dureza de carbonatos ~(CE) (ºd)	
Oxigeno disuelto (mg/l)	
Nitrato (mg/l)	
Nitrito (mg/l)	
Amoniaco (mg/l)	
Fosfato (mg/l)	
Cloro (mg/l)	
Materia orgánica	Acid. de acetileno (%)
	Permanganato
Temperatura	
OBSERVACIONES	